

パナソニック株式会社のFF式石油温風機及び石油フラットラジアントヒーターの
回収状況の推移（令和3年9月末現在）

令和3年10月11日
製品安全課

パナソニック株式会社から、令和3年10月8日付で標記報告「令和3年9月度」がありました。回収状況は以下のとおりです。

回収状況の推移

【単位：台】

	H17/11/29	H18/3/31	H19/3/31	H20/3/31	H21/3/31	H22/3/31	H23/3/31	H24/3/31	H25/3/31	H26/3/31
販売台数	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132
所有者把握 (増減)	58,754	98,212 (39,458)	106,019 (7,807)	110,728 (4,709)	112,506 (1,778)	113,697 (1,191)	114,800 (1,103)	115,500 (700)	116,357 (857)	116,826 (469)
1. 買替・廃棄済み	17,362	23,797	30,337	34,322	35,677	36,628	37,504	38,101	38,875	39,277
2. 回収又は点検及び改修	41,392	74,415	75,682	76,406	76,829	77,069	77,296	77,399	77,482	77,549
(1)回収	-----	57,159	72,418	74,738	76,004	76,749	77,175	77,327	77,439	77,512
(2)点検・改修済み	38,379	16,957	3,237	1,634	806	309	110	64	36	31
(3)点検残	3,013	299	27	34	19	11	11	8	7	6

	H27/3/31	H28/3/31	H29/3/31	H30/3/31	H31/3/31	R2/3/31	R3/3/31	R3/6/30	R3/8/31	R3/9/30
販売台数	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132	152,132
所有者把握 (増減)	117,133 (307)	117,428 (295)	117,755 (327)	117,908 (153)	118,073 (165)	118,192 (119)	118,314 (122)	118,341 (9)	118,357 (7)	118,365 (8)
1. 買替・廃棄済み	39,538	39,796	40,088	40,218	40,362	40,466	40,569	40,593	40,608	40,615
2. 回収又は点検及び改修	77,595	77,632	77,667	77,690	77,711	77,726	77,745	77,748	77,749	77,750
(1)回収	77,562	77,605	77,646	77,670	77,692	77,710	77,735	77,736	77,736	77,739
(2)点検・改修済み	27	22	19	18	16	12	10	10	10	9
(3)点検残	6	5	2	2	3	4	2	2	3	2